

お客様各位

アイクール・ミニの自主改善（無償修理）についてのご案内

拝啓、時下お客様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は、弊社製品に格別なご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度お客様にご購入頂きました、パーキングクーラー“アイクール・ミニ”の一部におきまして、室外機内部部品が不適切なため、十分な冷風が出ないものがあることが判明しましたので、下記の自主改善を実施させて頂きたく、謹んでご案内申し上げます。

お客様には多大なご迷惑をお掛け致しますことを、心よりお詫び申し上げます。
ご多忙のところ誠に恐れ入りますが、対象の“アイクール・ミニ”の無償修理にご協力をお願い申し上げますようお願い申し上げます。

弊社では、品質の向上に一層努力する所存でございますので、今後とも弊社製品をご愛顧頂けます様お願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

件名	株式会社 アイ・シー・エル製 パーキングクーラー： “アイクール・ミニ”の自主改善
対象用品	アイクール・ミニ 室外機 品番 : 1-8670-0193-0
対象車番	
不具合内容	アイクール・ミニ室外機内部部品が不適切なためアイクール・ミニから十分な冷風が出ないものがあります。
改善内容	対象となるアイクール・ミニ室外機を適切な部品で作られた良品と交換します。
改善箇所	裏面の改善箇所説明図をご参照願います。
交換作業	2016年5月13日より、いすゞ販売会社各サービスセンターにて、無償で交換作業を実施致します。 作業時間は、約5時間となります(お車の仕様などにより、異なる場合がございます)。詳しくは、本品をお買い求めのいすゞ販売会社へお問い合わせください。

以上

2016年5月

〒140-0013 東京都品川区南大井 3-26-7
株式会社 アイ・シー・エル
<http://www.i-c-l.co.jp>

改善箇所説明図



改善の内容: パーキングクーラー“アイクール・ミニ”の不適切な室外機キットを適切な室外機に交換する。

注 : は措置する部品を示す

対象車番リスト

CXZ77BT7000150
CYJ77B7000040
CYJ77B7000082
CYJ77B7000245
CYJ77B7000271
CYJ77B7000276
CYJ77B7000286
CYJ77B7000311
CYJ77B7000343
CYJ77B7000504
CYJ77B7000509
CYJ77B7000516
CYJ77B7000570
CYJ77B7000571
CYJ77B7000579
CYJ77B7000589
CYJ77B7000597
CYJ77B7000670
CYJ77B7000696
CYJ77B7000698
CYJ77B7000768
CYJ77B7000775
CYJ77B7000856
CYJ77B7000857
CYJ77B7000869
CYJ77B7000871
CYJ77B7000907
CYJ77B7001137
CYJ77B7001196
CYL77B 7000069
CYL77B7000136
CYL77B7000144
CYL77B7000247
CYL77B7000251
CYL77B7000263
CYL77B7000280
CYL77B7000299
CYL77B7000310
CYL77B7000338
CYL77B7000407
CYL77B7000569
CYL77BM7000002
CYL77BM7000008
CYY77B7000038
CZ77B7000027