


ウェッジチャンバ

信頼性の高い安定した性能で、
お客さまの稼動を安全にサポート

BEST FIX



ウェッジチャンバ
(ピギーバック付)





ウェッジチャンバ
(サービス)



ウェッジチャンバ(いすゞ車専用)

安全な運行を確保するための予防整備として
ウェッジチャンバの定期的な交換をおすすめします。



交換の目安

- サービスチャンバ側の全てのゴム部品及び樹脂部品は**2年毎**に定期交換
- ピギーバックは分解整備ができないので**3年毎**にASSY定期交換

ウェッジチャンバの点検・整備を怠ると・・・

*故障車両(4年間未整備車)から取り外したウェッジチャンバ

ホイールパーク作動不良／引き摺り・タイヤロック

引き摺り／効き不良

SPGガイド・ピストン: 腐食大

カバー内部: 汚水侵入有り

ピストン: 磨耗

パワーSPG: 泥付着・錆発生

ベース: 汚水侵入有り

ダイヤフラム: 劣化・亀裂

エルボー: 経年劣化・破断

ダイヤフラム: 劣化

下記11品番のウェッジチャンバを設定。予防整備としての定期交換を促進し、お客様の稼働をサポートします！

No	品名	BESTFIX 品番	希望小売価格(税込)	本体価格(税別)	純正対象品番	カーゴ系	
						フロント	リヤ
1	チャンバASM;BFパワーBR	1-8675-0600-0	¥35,823	¥33,170	8-98145-680-1	○*	—
2	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0611-0	¥61,700	¥57,130	1-87412-090-0	—	○
3	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0612-0	¥61,700	¥57,130	1-87412-089-0	—	○
4	チャンバASM;BFパワーBR	1-8675-0603-0	¥34,678	¥32,110	8-98145-676-2	○	—
5	チャンバASM;BFパワーBR	1-8675-0604-0	¥34,678	¥32,110	8-98145-677-2	○*	—
6	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0613-0	¥59,194	¥54,810	1-87412-085-0	—	○*
7	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0614-0	¥59,194	¥54,810	1-87412-086-0	—	○*
8	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0615-0	¥59,194	¥54,810	1-87412-083-0	—	○
9	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0616-0	¥59,194	¥54,810	1-87412-084-0	—	○
10	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0617-0	¥59,194	¥54,810	1-87412-082-0	—	○
11	チャンバASM;BFスプリングBR	1-8675-0618-0	¥59,194	¥54,810	1-87412-081-0	—	○

*一部の中型も使用可能



※チャンバASM:BFスプリングBRにはスプリングキャップ(純正)を同梱しております。なお、スプリングキャップについては補修用の設定はございませんので、補修用には純正(8-98167-060-0)をご使用ください。

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ
販売会社名

BESTFIX

いすゞ自動車(株)グループ
株式会社 **アイ・シー・エル**
〒140-0013 東京都品川区南大井3-26-7 ICLビル
お客様相談窓口 TEL.03-3763-6481
<http://www.i-c-l.co.jp>

ICL18-234

1804